

EL ESTRIBO DE LA ESPADAÑA DE LA IGLESIA



Esta semana vuelvo a contar otra historia relacionada con la iglesia por ser el edificio público más antiguo y con más historias que relatar. Me voy a referir al enorme estribo que puede verse a un lado de la espadaña de la iglesia, porque podemos entender que no siempre estuvo ahí. Voy a contar el cuándo, cómo y porqué.



La iglesia en los años 50 donde puede verse parte del "corral-almacén" que se hizo construir D. Resti

El 14 de febrero de 1954, D. Félix González Álvarez, párroco de La Mudarra, envía una carta al obispo de Palencia en la que le cuenta las importantes reformas que se habían efectuado en la iglesia desde 1950, todas ellas con la aportación voluntaria de los fieles y a la vez se le pedía permiso para reparar también la torre, rematada por la espadaña, por el mal estado que presentaba entonces.



Cinchos y estribo en su estado actual

En el interior y exterior de la iglesia se habían efectuado desde siempre enterramientos incontrolados hasta que se creó el primer cementerio cerrado por una tapia de piedra que dividía a la plaza en dos, (Plaza Mayor y Plaza del Mediodía). Aproximadamente unos 12 o 14 años atrás de la fecha anterior, (1954) se observó que las paredes de la iglesia habían sufrido una importante desviación, derivada seguramente de la existencia de esos enterramientos a los que nos hemos referido, que habían producido que el suelo cediera originando esa desviación. Para corregirla se utilizaron unas barras y cinchos de hierro en las paredes y contrafuertes de la pared norte de la iglesia bajo la dirección del Encargado Diocesano de Obras Parroquiales. Y para mayor seguridad, y para mantener unidas las paredes de torre e iglesia, también se hizo construir el enorme estribo de piedra y cemento que todavía hoy persiste en el ángulo de la pared de la torre.



Pero como a pesar de ello, la bonita espadaña de piedra amenazaba con derrumbarse por estar desplomada, una comisión formada por las autoridades del pueblo encabezada por su alcalde Federico Cebrián, acudió a visitar personalmente al Ministro de Agricultura exponiéndole la demanda de ayuda para la obra a cargo de los fondos del Estado. Al mes siguiente se recibió una comunicación que informaba que se habían concedido por la Comisión Nacional del Paro treinta y cuatro mil trescientas pesetas para ese fin.

Pero la historia acaba aquí. La construcción de la nueva espadaña queda para otro día, hoy tocaba hablar sólo del estribo.

La espadaña de piedra de la iglesia hacia 1940

© Justino Rodríguez - 2022